



**Fábrica y Oficinas
Factory and Central Offices**

Ctra. Baza - Huelva, km. 59 - 04850 Cantoria ALMERCEA ESPAÑA

Tel.: +34 950 44 41 75 - Fax: +34 950 44 42 26

atencioncliente@cosentino.es

Teléfono de Información al Cliente: 902 44 41 75

Information Desk Telephone: 902 44 41 75

www.silestone.com



www.cosentino.es

same/0107

Resistencia a los productos químicos.

Resistance to common chemical products.

PRODUCTO PRODUCT	NOTAS NOTES
ÁCIDOS ACIDS	ALTA RESISTENCIA HIGH RESISTANCE
ACEITES OIL	ALTA RESISTENCIA HIGH RESISTANCE
CAFÉ, VINO, ETC... COFFEE, WINE, ETC	ALTA RESISTENCIA HIGH RESISTANCE
BEBIDAS REFRESCANTES SOFT DRINKS	ALTA RESISTENCIA HIGH RESISTANCE
LEJÍA BLEACH	
No utilizar en el mantenimiento, cuando este producto permanece en la superficie durante más de 12 horas la superficie puede perder brillo. Do not use it for its maintenance (when it remains/stays on the surface for more than 12 hours, it can lose its shine)	
PRODUCTOS ALCALINOS DE LIMPIEZA PH > 12 ALKALINE CLEANING PRODUCT PH > 12	
No utilizar en el mantenimiento, cuando este producto permanece en la superficie durante más de 12 horas la superficie puede perder brillo. Do not use it for its maintenance (when it remains/stays on the surface for more than 12 hours, it can lose its shine)	
TRICLOROETILENO TRICHLOROETHYLENE	
Puede utilizarse para eliminar una mancha determinada, tras frotar eliminar el producto aclarando con agua limpia It can be used for removing stains, but after rubbing the stain off, the surface must be rinsed in clear water.	
ACETONA ACETONE	
Puede utilizarse para eliminar una mancha determinada, tras frotar eliminar el producto aclarando con agua limpia It can be used for removing stains, but after rubbing the stain off, the surface must be rinsed in clear water.	
DISOLVENTES DE PINTURAS PAINT SOLVENTS	
Puede utilizarse para eliminar una mancha determinada, tras frotar eliminar el producto aclarando con agua limpia It can be used for removing stains, but after rubbing the stain off, the surface must be rinsed in clear water.	
ÁCIDO FLUORHÍDRICO FLUORHYDRIC ACID	
No utilizar bajo ninguna circunstancia. Do not use under any circumstances	
DICLOROMETANO DICHLOROMETHANE	
No utilizar bajo ninguna circunstancia. Do not use under any circumstances	
NaOH · SOSA CÁUSTICA NaOH · SODA CAUSTIC	
No utilizar bajo ninguna circunstancia. Do not use under any circumstances	
DECAPANTE PAINT STRIPPER	
No utilizar bajo ninguna circunstancia. Do not use under any circumstances	

atencioncliente@cosentino.es

SILESTONE GARANTÍA MANTENIMIENTO



Cosentino S.A. le agradece el haber escogido nuestro producto Silestone, un producto y una marca de alta calidad y prestigiosa.

Aquí encontrará las características técnicas básicas de Silestone y algunos consejos para su mantenimiento.

Para cualquier consulta no dude en contactar con nuestro departamento de atención al cliente, teléfono: 902 444 175.

Silestone es una superficie de cuarzo con unas excepcionales características físico-mecánicas y una belleza única, ideal para la decoración de interior.

PRECAUCIONES

- NO COLOCAR SILESTONE EN EL EXTERIOR NI EN LUGARES CON LÁMPARAS DE EMISIÓN DE RAYOS U.V..

- NO COLOCAR SOBRE LA SUPERFICIE DE SILESTONE OBJETOS RECIENTE RETIRADO DEL FUEGO.
- NO UTILIZAR HIDROFUIGANTES O SELLADORES PARA REALZAR EL BRILLO.

- NO UTILIZAR DECAPANTES, SOSA CAUSTICA O PRODUCTOS CON UN PH MAYOR DE 10. SI SE USA LEJÍA O DIVOLVENTE SE DEBE ACLARAR CON AGUA Y NUNCA DEJARLOS EN CONTACTO CON LA SUPERFICIE PERMANENTEMENTE. NO UTILIZAR PRODUCTOS CON BASE DE CLORO

- LA SUPERFICIE DEL MATERIAL NO DEBE SER PULIDA NI EN SUELOS NI EN ENCIMERA.

- NO UTILIZAR DESENGRASANTES
- AISLAR SILESTONE DE FUENTES DE CALOR (FREIDORAS, ETC.).

MANTENIMIENTO

Manchas de grasa:

Silestone recomienda el uso de Q-ACTION, CIF o

similares para el mantenimiento de nuestras encimeras. Para manchas de grasa aplicar una pequeña cantidad de Q-ACTION, CIF CREMA o similares sobre una bayeta o directamente sobre la mancha y frotar hasta que desaparezca. Aclarar seguidamente con agua.

Pérdida de brillo:

La pérdida de brillo en la superficie de la encimera de Silestone puede deberse a la utilización de productos (ceras, sprays, selladores, etc.) con la intención de realzar su brillo, aunque con el paso del tiempo se pierda el efecto de dichos productos.

Es por tanto una pérdida que nada tiene que ver con el brillo mecánico original del producto al salir de la fábrica.

- Para recuperar este brillo no natural se puede utilizar un spray multifusos de muebles adecuado para el uso de la encimera.

Manchas de cal del agua (marcas de vasos, etc.):

Verter Salfuman sobre la superficie de la encimera y dejar actuar durante 1 minuto. Aclarar con agua. Siga las recomendaciones de uso indicadas por el fabricante de Salfuman. No aplicar sobre otros productos (grifos, fregadero, etc.) que no sean la encimera.

Manchas de silicona:

Utilizar una cuchilla y un poco de disolvente (que no tenga en su composición diclorometano, dimetil-cloro, etilen-cloro, cloruro de metileno). Aclarar con agua.

Cosentino S.A. thanks you for selecting our product. Silestone, a high quality and prestigious product and brand.

Below you will find the basic technical characteristics of Silestone and some tips for its maintenance.

In case of any doubt or for further information do not hesitate to contact our customer service department.

Silestone is a quartz surface with great physico-mechanical characteristics and an unique beauty; it is ideal for interior design.

PRECAUTIONS

- DO NOT PLACE SILESTONE OUTSIDE OR WHERE THERE ARE LIGHTS GIVING OFF ULTRAVIOLET RAYS.

- DO NOT PLACE ANY OBJECTS JUST TAKEN AWAY FROM HEAT ON THE SILESTONE SURFACE.
- DO NOT USE SEALANTS (OR HYDROFUIGANTES) TO POLISH IT.

- DO NOT USE PAIN STRIPPERS, CAUSTIC SODA OR BLEACH OR ANOTHER SOLVENT YOU SHOULD RINSE WITH WATER SO THAT IS DOES NOT REMAIN LONG ON IT. DO NOT USE PRODUCTS CONTAINING CHLORINE.

- THE SURFACE (FLOORING OR WORKTOPS) MUST NOT BE POLISHED.

- DO NOT USE OVEN CLEANERS.
- KEEP AWAY SILESTONE FROM HEAT SOURCES (DEEP-FAT FRYER).

MAINTENANCE

Grease stains:

Silestone recommends the use of Q-ACTION, CIF

CREAM or similars for the maintenance of worktops. For grease stains apply a small amount of Q-ACTION, CIF CREAM or similars on a sponge or directly on the stain rubbing it out and water it down.

Shine loss:

The reason why a surface could have lost shine or brightness is due to the use of some products like waxes, sprays, sealants, etc. to increase its brightness which may have faded over the time. That loss if shine has, therefore, nothing to do with its original mechanical properties since the product has been released. In order to restore its natural shine you can use a furniture multipurpose spray appropriate for the use of the countertop.

Silicone stains:

Use a blade and a bit of solvent (not containing dichloromethane, dimetil-clorine, etil-clorine). Rinse objects like taps, sinks...